

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L 23

| Číslo | Typ | Obsah | Platnost |
|-------------------|------------------|---|--|
| L23/001a | závazný | Doplnění LP - upřesnění kap. 1, 4 a 8 | Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.3 |
| L23/001 TZ | technická zpráva | Výměna a doplnění PTP - připomínky z provozu | Do-L23-1031.1 |
| L23/002a | závazný | Výměna dolního závěsu ostruhy | 897501-897520, 907601-907614 |
| L23/003a | závazný | Výměna záďového podvozku | 907601-907613 |
| L23/004a | závazný | Natočení spodního vlečného závěsu | 907609-907611, 907620,907621 |
| L23/005a | závazný | Doplnění LP - drobné změny | Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.3 |
| L23/005d | dokumentační | Úpravy vyplývající z dodatečných konstrukčních změn na větronicích vyráběných do r. 1996 | Do-L23-1031.1 |
| L23/006d | dokumentační | Odstanění chyb při zapracování úprav vydaných dokumentačními bulletiny č. L23/001d, -003d, -004d | Do-L23-1031.1 |
| L23/007d | dokumentační | Změna štítku povolené akrobatické rychlosti. Zrušení periodické prohlídky 1 na základě změny výrobce zatáčkoměru LUN 1211.1 | Do-L23-1031.1 |
| L23/008a | závazný | Doplnění LP - zapracování požadavků SLI | Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.2, Do-L23.1011.3 |
| L23/008d | dokumentační | Doplnění baterie NKDU 11 | Do-L23-1031.1 |
| L23/009a | závazný | Úprava záďového podvozku zavedeno v seriové výrobě změnou ZKA 70144 (česky, anglicky, rusky) | 897501-917930 |
| L23/009d | dokumentační | Revize Katalogu dílů a montážních jednotek | Do-L23-2021.3 |
| L23/010a | závazný | Změna provedení záďového podvozku | 897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917921 |
| L23/011a | závazný | LP a PTP - upřesnění akrobat. provozu | Do-L23.1011.1, Do-L23.1031.1, Do-L23.1011.2, Do-L23.1031.2, Do-L23.1004.4, Do-L23.1031.4 |
| L23/011d | dokumentační | Změna v technologických postupech pro zkoušení nouzového odhozu, montáž a demontáž krytu kabiny | Do-L23-1031.1, od v.č. 8401 |

| | | | |
|-----------------|--------------|---|--|
| L23/012a | závazný | Výměna popruhu stavení opěradla předního pilota | 897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917930 |
| L23/013a | závazný | Doplnění štítku v pilotních kabinách a sítě v zavazadlovém prostoru | 917803, 917826, 917814-917817, 917905, 917906, 917911, 917912, 917914-917917, 917921-917924, 917926-917928, 928001, 928002, 928006, 928007 |
| L23/013d | dokumentační | Zařazení nového oddílu KYSLÍKOVÉ VYBAVENÍ a související úpravy | Do-L23-1031.1 |
| L23/014a | závazný | LP - rozšíření přípustného rozsahu těžiště | Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.2, Do-L23.1011.3 |
| L23/014d | dokumentační | Doplnění jisticích drátů do obrázků nouzového odhozu krytu kabiny | Do-L23-1031.1 |
| L23/015a | závazný | Doplnění LP (jen anglicky) | Do-L23.1011.4 |
| L23/015d | dokumentační | Doplnění případů nivelace | Do-L23-1031.1 |
| L23/016a | závazný | LP - omezení max. přípustné rychlosti (jen česky) | Do-L23.1011.1 |
| L23/017a | závazný | LP a PTP - úprava (jen německy) | Do-L23.1011.4, Do-L23.1031.4 |
| L23/017d | dokumentační | Doplnění kapitoly 90 - DOPLŇKY | Do-L23-1031.1 |
| L23/018a | závazný | Nedostatečná tuhost patního ložiska směrového kormidla (česky, rusky, anglicky) | 897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917930, 928001-928010, 938011-938030, 938101-938110, 948111-948130 |
| L23/019b | informační | Zlepšení manipulace s kluzákem na zemi (česky, rusky, anglicky) | 897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917930, 928001-928010, 938011-938110, 948111-948130 |
| L23/020a | závazný | LP a Provozně technická příručka (pouze pro německy mluvící země) | LP Do-L23.1011.4, Do-L23.1031.4 |
| L23/020d | dokumentační | Rozšíření periodické prohlídky o kontrolu Můstku řízení a doplnění seznamu dílů podléhajících barevné defektoskopii | Do-L23-1031.1 |
| L23/021a | závazný | Doplnění Letové příručky (jen anglicky) | LP Do-L23.1012.3 |
| L23/021d | dokumentační | Kontrola přepážky č. 6a a lemů žeber č. 13 a 7 | Do-L23-1031.1 |
| L23/022a | závazný | Doplnění Provozně technické příručky (jen anglicky) | Do-L23.1031.3 |
| L23/022d | dokumentační | Doplnění kontroly předepsané bulletinem L23/051a a drobné úpravy dokumentace | Do-L23.1031.3 |

| | | | |
|-----------------|------------|--|---|
| L23/023a | závazný | Doplnění Letové příručky (jen německy) | Do-L23.1011.4 |
| L23/024a | závazný | Výměna rychloměrů LUN 1106.10-8 za LUN 1106.22-8 | 938101-938104 |
| L23/025a | závazný | Doplnění Letové příručky - požadavek předpisu JAR 22.3 (jen česky) | Do-L23.1012.1 |
| L23/026a | závazný | Doplnění Letové příručky a drobné změny | Do-L23.1012.1, Do-L23.1012.3, Do-L23.1012.4, Do-L23.1012.5, Do-L23.1012.6 |
| L23/027a | závazný | Doplnění Provozně technické příručky - sjednocení oddílu 5 | Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3, Do-L23.1031.4 |
| L23/028a | závazný | Doplnění Provozně technické příručky (Jen anglicky) | Do-L23-1031.3 |
| L23/029a | závazný | Doplnění LP- variometr ILEC SC-7, ukazatel RAZ | Do-L23.1012.1, Do-L23.1012.3, Do-L23.1012.5 |
| L23/030a | závazný | Doplnění LP - předletové kontroly (Jen anglicky) | Do-L23.1012.5 |
| L23/031a | závazný | Doplnění LP - převod na metrické jednotky (Jen anglicky) | Do-L23.1012.5 |
| L23/032a | závazný | Doplnění LP - „MODEL 96“ (česky nevydán) | Do-L23.1012.3 (CAN), Do-L23.1012.4 (GER), Do-L23.1012.6 (BRAZ) |
| L23/033a | závazný | Doplnění Provozně technické příručky větroně L23 | Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3, Do-L23-1031.4 |
| L23/034a | závazný | Doplnění LP - „model 96“ (jen německy) | Do-L23.1012.4 |
| L23/035a | závazný | Doplnění LP - zpracování kap. 9 | Do-L23.1013.1, Do-L23.1012.3, Do-L23.1012.4, Do-L23.1012.5, Do-L23.1012.6 |
| L23/036a | závazný | Provozně technická příručka - doplnění oddílu 5 | Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3, Do-L23-1031.4 |
| L23/037a | závazný | Úprava Letové příručky pro v.č. X-02 | Do-L23-1013.1 |
| L23/038b | informační | Prodloužení dobové lhůty do prohlídek typu 2, 3, 4 o jeden rok | L23 |
| L23/039a | závazný | PTP - prodloužení kalendářní doby prohlídek periodické údržby | Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3 |
| L23/040b | informační | Vznik nové společnosti LETECKÉ ZAVODY a.s. | L23 |
| L23/041a | závazný | PTP – doplnění v kapitole 11 | Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|---|
| L23/043a | závazný | Letová příručka – oprava hodnoty max. užitečného zatížení | Do-L23.1014.1, Do-L23.1014.5 |
| L23/048a CAA-AD-T-005/2004 | závazný | Kontrola vahadla výškového kormidla na vznik případných trhlin | L23 do výrobního čísla 039019 |
| L23/049a | závazný | Letová příručka – Zvýšení max. hmotnosti na 530 kg (jen německy) | Do-L23.1012.4 |
| L23/050a | závazný | Kontrola můstku řízení v místech uchycení řídicích pák v přední a zadní pilotní kabině. Zrušen revizí č. 1 | L23 |
| L23/050a REVIZE č. 1 | závazný | Doplňuje informaci o následných pravidelných kontrolách při periodické údržbě a informaci o starším provedení můstku. Ruší bull. č. L23/050a. Zrušen bulletinem č. L23/050a rev. 2. | L23 |
| L23/050a REVIZE č. 2 | závazný | Drobné textové korekce. Ruší bull. č. L23/050a rev. 1. | L23 |
| L23/051a | závazný | Kontrola trhlin podélníků a žeber v oblastech spojů potahu na žebrech křídla č. 7 a 13. | L23 |
| L23/052a | závazný | Kontrola a případná výměna vnitřních závěsů výškového kormidla na stabilizační ploše. | L23 |
| L23/053a | závazný | Kontrola svařované konzoly č.v. A730 420N na kýlu. | L23 |
| L23/054b | informační | Výměna konzoly A730 420N v případě nálezu trhlin při provádění ZB L23/053a. | L23 |
| L23/054b REVIZE č. 1 | informační | Doplňuje celosvětově dostupný materiál | L23 |
| L23/055b | informační | Zesílení podlahy mezi přepážkami č. 3 - 5 Zrušen revizí č. 1 | L23, v.č. 907 726 |
| L23/055b REVIZE č. 1 | informační | Zesílení podlahy mezi přepážkami č. 3 - 5 Ruší bull. č. L23/055b | L23 |
| L23/056b | informační | Zástavba FLARM | L 23 Super-Blaník, L-13 Blaník |
| L23/057b | informační | Životnost - přeložit z EN | L 23 Super-Blaník |
| L13/121b | informační | Instalace radiostanice Dittel KRT2 | L-13 Blaník, L-13A Blaník a L23 Super-Blaník |
| L13/122b | informační | Instalace radiostanice TRIG TY91 | L-13 Blaník, L-13A Blaník, L-13AC Blaník a L23 Super-Blaník |

| | | | |
|-----------------|------------|--|-------------------------------|
| L23/125b | informační | Záměna přístrojů LUN za přístroje WINTER | L-13 Blaník, L23 Super-Blaník |
|-----------------|------------|--|-------------------------------|

Tento seznam je aktualizován vždy po vydání nového bulletinu, maximálně však 1 x měsíčně.