

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L 23

Číslo	Typ	Obsah	Platnost
L23/001a	závazný	Doplnění LP - upřesnění kap. 1, 4 a 8	Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.3
L23/001 TZ	technická zpráva	Výměna a doplnění PTP - připomínky z provozu	Do-L23-1031.1
L23/002a	závazný	Výměna dolního závěsu ostruhy	897501-897520, 907601-907614
L23/003a	závazný	Výměna záďového podvozku	907601-907613
L23/004a	závazný	Natočení spodního vlečného závěsu	907609-907611, 907620,907621
L23/005a	závazný	Doplnění LP - drobné změny	Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.3
L23/005d	dokumentační	Úpravy vyplývající z dodatečných konstrukčních změn na větronicích vyráběných do r. 1996	Do-L23-1031.1
L23/006d	dokumentační	Odstanění chyb při zapracování úprav vydaných dokumentačními bulletiny č. L23/001d, -003d, -004d	Do-L23-1031.1
L23/007d	dokumentační	Změna štítku povolené akrobatické rychlosti. Zrušení periodické prohlídky 1 na základě změny výrobce zatáčkoměru LUN 1211.1	Do-L23-1031.1
L23/008a	závazný	Doplnění LP - zapracování požadavků SLI	Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.2, Do-L23.1011.3
L23/008d	dokumentační	Doplnění baterie NKDU 11	Do-L23-1031.1
L23/009a	závazný	Úprava záďového podvozku zavedeno v seriové výrobě změnou ZKA 70144 (česky, anglicky, rusky)	897501-917930
L23/009d	dokumentační	Revize Katalogu dílů a montážních jednotek	Do-L23-2021.3
L23/010a	závazný	Změna provedení záďového podvozku	897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917921
L23/011a	závazný	LP a PTP - upřesnění akrobat. provozu	Do-L23.1011.1, Do-L23.1031.1, Do-L23.1011.2, Do-L23.1031.2, Do-L23.1004.4, Do-L23.1031.4
L23/011d	dokumentační	Změna v technologických postupech pro zkoušení nouzového odhozu, montáž a demontáž krytu kabiny	Do-L23-1031.1, od v.č. 8401

L23/012a	závazný	Výměna popruhu stavení opěradla předního pilota	897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917930
L23/013a	závazný	Doplnění štítku v pilotních kabinách a sítě v zavazadlovém prostoru	917803, 917826, 917814-917817, 917905, 917906, 917911, 917912, 917914-917917, 917921-917924, 917926-917928, 928001, 928002, 928006, 928007
L23/013d	dokumentační	Zařazení nového oddílu KYSLÍKOVÉ VYBAVENÍ a související úpravy	Do-L23-1031.1
L23/014a	závazný	LP - rozšíření přípustného rozsahu těžiště	Do-L23.1011.1, Do-L23.1011.2, Do-L23.1011.3
L23/014d	dokumentační	Doplnění jisticích drátů do obrázků nouzového odhozu krytu kabiny	Do-L23-1031.1
L23/015a	závazný	Doplnění LP (jen anglicky)	Do-L23.1011.4
L23/015d	dokumentační	Doplnění případů nivelace	Do-L23-1031.1
L23/016a	závazný	LP - omezení max. přípustné rychlosti (jen česky)	Do-L23.1011.1
L23/017a	závazný	LP a PTP - úprava (jen německy)	Do-L23.1011.4, Do-L23.1031.4
L23/017d	dokumentační	Doplnění kapitoly 90 - DOPLŇKY	Do-L23-1031.1
L23/018a	závazný	Nedostatečná tuhost patního ložiska směrového kormidla (česky, rusky, anglicky)	897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917930, 928001-928010, 938011-938030, 938101-938110, 948111-948130
L23/019b	informační	Zlepšení manipulace s kluzákem na zemi (česky, rusky, anglicky)	897501-897520, 907601-907630, 907701-907730, 917801-917830, 917901-917930, 928001-928010, 938011-938110, 948111-948130
L23/020a	závazný	LP a Provozně technická příručka (pouze pro německy mluvící země)	LP Do-L23.1011.4, Do-L23.1031.4
L23/020d	dokumentační	Rozšíření periodické prohlídky o kontrolu Můstku řízení a doplnění seznamu dílů podléhajících barevné defektoskopii	Do-L23-1031.1
L23/021a	závazný	Doplnění Letové příručky (jen anglicky)	LP Do-L23.1012.3
L23/021d	dokumentační	Kontrola přepážky č. 6a a lemů žeber č. 13 a 7	Do-L23-1031.1
L23/022a	závazný	Doplnění Provozně technické příručky (jen anglicky)	Do-L23.1031.3
L23/022d	dokumentační	Doplnění kontroly předepsané bulletinem L23/051a a drobné úpravy dokumentace	Do-L23.1031.3

L23/023a	závazný	Doplnění Letové příručky (jen německy)	Do-L23.1011.4
L23/024a	závazný	Výměna rychloměrů LUN 1106.10-8 za LUN 1106.22-8	938101-938104
L23/025a	závazný	Doplnění Letové příručky - požadavek předpisu JAR 22.3 (jen česky)	Do-L23.1012.1
L23/026a	závazný	Doplnění Letové příručky a drobné změny	Do-L23.1012.1, Do-L23.1012.3, Do-L23.1012.4, Do-L23.1012.5, Do-L23.1012.6
L23/027a	závazný	Doplnění Provozně technické příručky - sjednocení oddílu 5	Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3, Do-L23.1031.4
L23/028a	závazný	Doplnění Provozně technické příručky (Jen anglicky)	Do-L23-1031.3
L23/029a	závazný	Doplnění LP- variometr ILEC SC-7, ukazatel RAZ	Do-L23.1012.1, Do-L23.1012.3, Do-L23.1012.5
L23/030a	závazný	Doplnění LP - předletové kontroly (Jen anglicky)	Do-L23.1012.5
L23/031a	závazný	Doplnění LP - převod na metrické jednotky (Jen anglicky)	Do-L23.1012.5
L23/032a	závazný	Doplnění LP - „MODEL 96“ (česky nevydán)	Do-L23.1012.3 (CAN), Do-L23.1012.4 (GER), Do-L23.1012.6 (BRAZ)
L23/033a	závazný	Doplnění Provozně technické příručky větroně L23	Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3, Do-L23-1031.4
L23/034a	závazný	Doplnění LP - „model 96“ (jen německy)	Do-L23.1012.4
L23/035a	závazný	Doplnění LP - zpracování kap. 9	Do-L23.1013.1, Do-L23.1012.3, Do-L23.1012.4, Do-L23.1012.5, Do-L23.1012.6
L23/036a	závazný	Provozně technická příručka - doplnění oddílu 5	Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3, Do-L23-1031.4
L23/037a	závazný	Úprava Letové příručky pro v.č. X-02	Do-L23-1013.1
L23/038b	informační	Prodloužení dobové lhůty do prohlídek typu 2, 3, 4 o jeden rok	L23
L23/039a	závazný	PTP - prodloužení kalendářní doby prohlídek periodické údržby	Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3
L23/040b	informační	Vznik nové společnosti LETECKÉ ZAVODY a.s.	L23
L23/041a	závazný	PTP – doplnění v kapitole 11	Do-L23-1031.1, Do-L23-1031.3

L23/043a	závazný	Letová příručka – oprava hodnoty max. užitečného zatížení	Do-L23.1014.1, Do-L23.1014.5
L23/048a CAA-AD-T-005/2004	závazný	Kontrola vahadla výškového kormidla na vznik případných trhlin	L23 do výrobního čísla 039019
L23/049a	závazný	Letová příručka – Zvýšení max. hmotnosti na 530 kg (jen německy)	Do-L23.1012.4
L23/050a	závazný	Kontrola můstku řízení v místech uchycení řídicích pák v přední a zadní pilotní kabině. Zrušen revizí č. 1	L23
L23/050a REVIZE č. 1	závazný	Doplňuje informaci o následných pravidelných kontrolách při periodické údržbě a informaci o starším provedení můstku. Ruší bull. č. L23/050a. Zrušen bulletinem č. L23/050a rev. 2.	L23
L23/050a REVIZE č. 2	závazný	Drobné textové korekce. Ruší bull. č. L23/050a rev. 1.	L23
L23/051a	závazný	Kontrola trhlin podélníků a žeber v oblastech spojů potahu na žebrech křídla č. 7 a 13.	L23
L23/052a	závazný	Kontrola a případná výměna vnitřních závěsů výškového kormidla na stabilizační ploše.	L23
L23/053a	závazný	Kontrola svařované konzoly č.v. A730 420N na kýlu.	L23
L23/054b	informační	Výměna konzoly A730 420N v případě nálezu trhlin při provádění ZB L23/053a.	L23
L23/054b REVIZE č. 1	informační	Doplňuje celosvětově dostupný materiál	L23
L23/055b	informační	Zesílení podlahy mezi přepážkami č. 3 - 5	L23, v.č. 907 726
L23/056b	informační	Zástavba FLARM	L 23 Super-Blaník, L-13 Blaník
L13/121b	informační	Instalace radiostanice Dittel KRT2	L-13 Blaník, L-13A Blaník a L23 Super-Blaník
L13/122b	informační	Instalace radiostanice TRIG TY91	L-13 Blaník, L-13A Blaník, L-13AC Blaník a L23 Super-Blaník
L23/125b	informační	Záměna přístrojů LUN za přístroje WINTER	L-13 Blaník, L23 Super-Blaník

Tento seznam je aktualizován vždy po vydání nového bulletinu, maximálně však 1 x měsíčně.